



TopSolid 7 安裝教學


1. 主程式

1. 點選主程式的虛擬光碟安裝檔  7.13.300.0 RTM Master1 (*如果無法開啟需安裝虛擬光碟程式)


2. 開啟後左方會出現 DVD 光碟機



點兩下進去後點選 Setup



3. 點選 Setup 以後會出現安裝的視窗，選擇要安裝的 C.D 槽位置和需要的模組



如果需要電極或模具模組需要將  TopSolid'Tooling 旁邊的 + 點開來




4. 選擇好模組以後，直接點選右下角的安裝(Intall)


2. 更新小版本

1. 安裝完主程式要先下載小版本更新並安裝


點選電腦的開始  > 點選 Missler Software 資料夾 > 點 TopSolid' Update



2. 點擊 TopSolid' Update 後，會自動偵測 7.13 所需要的更新檔，點選現在下載



3. 下載完了以後，直接點選**現在安裝**，等到安裝完，小版本就是最新版了。
再次點選TopSolid' Update 會出現所有程式已是最新版。




3. 修改中文資料

1. 將 7.13 的 zh-CHT 資料夾複製到 C:\Program Files\Missler


Software\TopSolid 7.13\bin *C.D.E 槽要依自己一開始選擇的安裝路徑改變

名稱	修改日期	類型
Cetim	2016/5/3 下...	檔案資料夾
de	2017/4/10 上...	檔案資料夾
en	2017/4/10 上...	檔案資料夾
es	2017/4/10 上...	檔案資料夾
fr	2017/4/10 上...	檔案資料夾
hu	2017/4/10 上...	檔案資料夾
Interop	2017/4/10 上...	檔案資料夾
it	2017/4/10 上...	檔案資料夾
pl	2017/4/10 上...	檔案資料夾
PostProcessors	2017/5/10 下...	檔案資料夾
pt-BR	2017/4/10 上...	檔案資料夾
Stimulsoft	2016/5/3 下...	檔案資料夾
ta	2016/5/3 下...	檔案資料夾
zh-CHS	2017/4/10 上...	檔案資料夾
zh-CHT	2016/12/2 下...	檔案資料夾
anpn2.dll	2017/2/20 下...	應用程式擴充
AnsysWrapper.dll	2017/3/31 下...	應用程式擴充
Antlr3.Runtime.dll	2016/1/3 下...	應用程式擴充
boost_thread-vc100-mt-1_47.dll	2016/1/3 下...	應用程式擴充
Cadmould64.dll	2016/1/3 下...	應用程式擴充
CadmouldOnDemand.exe	2016/1/3 下...	應用程式
CadmouldOnDemand64.dll	2016/1/3 下...	應用程式擴充


2. 如果再放入 zh-CHT 資料夾前有先開啟 TopSolid 的主程式，會導致無法複製的動作





3. 這時候要去電腦裡面的工作管理員將




才能複製 zh-CHT 資料夾




4. 更新許可密碼


- 1. 打開軟體 > 右上方  > 許可  許可...
- 2. 點擊 單機許可 頁面 > 增加許可文件



- 3. 點選 密碼檔 > 開啟



- 4. 開啟以後打勾確認，許可密碼就完成了




5. 後處理資料夾

1. 複製 PostProcessors 資料夾到

C:\Program Files\Missler Software\TopSolid 7.13\bin

*C. D. E 槽要依自己一開始選擇的安裝路徑改變




名稱	修改日期	類型
cs	2020/2/5 下午 0...	檔案資料夾
de	2020/2/5 下午 0...	檔案資料夾
Distene	2020/1/15 上午 ...	檔案資料夾
el	2020/2/5 下午 0...	檔案資料夾
es	2020/2/5 下午 0...	檔案資料夾
fr	2020/2/5 下午 0...	檔案資料夾
hu	2020/2/5 下午 0...	檔案資料夾
Interop	2020/1/15 上午 ...	檔案資料夾
it	2020/2/5 下午 0...	檔案資料夾
mesadv	2020/1/15 上午 ...	檔案資料夾
pl	2020/1/31 下午 ...	檔案資料夾
PostProcessors	2020/2/5 下午 0...	檔案資料夾
pt-BR	2020/2/5 下午 0...	檔案資料夾
ru	2020/2/5 下午 0...	檔案資料夾


2. 放入後處理資料夾後，就可以在加工模式下轉 NC 程式。

6. 修改程式無法顯示中文


*如果在加工模式下發生無法顯示中文時，要使用下列方法修改

1. 點選上方的  工具 標籤 > 點選  選項...



2. 點選  顯示 >  文字 >



3. 將字型切換到 **細明體**，打勾確認




4. 修改完以後就會顯示中文




7. 修改程式無法顯示中文


*如果在設計模式下發生無法顯示中文時，要使用下列方法修改



1. 執行 advchange.exe



2. 將 Menu 和 Icon 選項 改為字型 細明體 和 大小 改為 11 或 12



3. 點擊 Apply